

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---------|--|--------------------|---------------|
| 5/11/15 | SACANDO FOTOS DE LAS LAMPARAS Y SE REPARAN EN CALLES X | 1 FOCO DE MERCURIO | |
| | SE REPARAN UN CORRIDO DE | | |
| | ALUMBRADO Y SE REPARA 1 | | |
| | LAMPARAS EN MESILLAS Y SE | | |
| | ARREGLA UN CORRIDO EN LA | | |
| | ESCUELA PRIMARIA LA NAJOLA | | |
| | ALICANDA DE LA COMUNIDAD DE | | |
| | SAN ANTONIO DEL CENTRO | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: OMAR ALBER DELEGADO: _____
 VEHICULO: H 100 COMUNIDAD: MESILLAS SAN ANTONIO DEL CENTRO