


REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29/Nov/16	- Se revisaron 4 lámparas en la telesecundaria de la Bateca.	1. Balastro 120 w 2. Focos 150w 3. Tuberías.	Se encuentra cable reventado de 2 lámparas se conectó y quedan en función.
	- Se arregló área de alumbrado de la calle Veracruz en la com. de centrales.	3. Micas	Se encontró con línea rescalentada y se acomodó puente del fusible que estaba reventado se prendió y se chequeó amperaje y quedó en función.
	- Se verificó donde se iban instalar lámparas en la misma comunidad de centrales.		

PERSONAL: *Uyge - Oscar Omar - César Acín*

VEHICULO: #18

DELEGADO:

COMUNIDAD: *La Bateca*



Guillermo Díaz L

Corzales

DELEGACIÓN MUNICIPAL
CORRALES
Sombrerete, Zac.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA TELESECUNDARIA
"JOAQUÍN AMARÓ"
CLAVE: 32ET0152T
CDO DE AGUA DE LA BATECA
SOMBRERETE, ZAC.