




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9/01/14	Se fue a la comunidad de Santa Lucía a la escuela telesecundaria para revisar instalación eléctrica	14 Mts de cable N-10	<del>14 Mts</del> Se escarbo para sacar la manguera para revisar el cable y se encontro quemado se purcho y se caló y no funciona se reviso centro de carga y se encontro linea que baja del poste trazado se conecto y se prabo y quedo funcionando
	Se arreglo lampara en la comunidad de Luis Moya	1 Poco 150w 1 Balastro 150w 1 Fotocelula	

PERSONAL: Large - Oscar Estrada

VEHICULO: # 18

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: Santa Lucía - Escuela Tele Secundaria

Luis Moya.