




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-11-16	Escuela Tec. #64 Se repara una de las cruces de estabilización de las cruces en Chasco Guato	Resistentes a la intemperie	Rafael de León B.
	Calle las palmas Calle la Pance Se repara una lámpara		Fernando
	Calle los González artesanos Calle el alumbrado se repara las cruces de estabilización de las cruces en Chasco Guato		Irme de la Hernández
	Calle el ejército mexicano esquina Federalización Se repara una lámpara	2 focos y balastros 50W	Adriana Lopez Solis
	Calle Juventud Cal amplias Se repara una lámpara	2 focos y balastros 150W	Irme de la Hernández

PERSONAL: José Juan y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO:

COMUNIDAD: