



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|----------|--|--|---|
| 13-08-15 | parque Vellutista | 1 reflector 300w 20 metros cable #12 | se fue por el vehículo y se instaló un reflector |
| | El Sanutillo se repararon 4 Cerro San Martín se repararon 7 lamparas se acabo de poner reflectores intermitentes | 1 lam 2-batastras y 2 focos 2 micas 2 batastra 150 W 2 focos 150W | La tabla de poner intermitentes y un reflector se conectaron guayan 15005 a varias lamparas de los limpio el barro |
| | Calle Tubos co 8-lamparas Sulas Perez se reparo Falla del pozo Cerro San Antonio del Tepic de se revizo pozo de agua potable | 2 Wscu 2- Micas 7- Batastras y 7- Foto celdas 150w | no. Patten se encontrado en el transformador se revizo lamparas 400794 se conectaron se conectaron personal del que se revivies para repararlas |
| | Com. Flores Garcia se revizo pozo de agua potable | | |

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: