




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-11-16	Parque Vértice		Se fue por el vertice
	Jardín Lopez velente		Se reviso alumbrado
	casen de cultura se revisaron		se reviso alumbrado
	Fallas de corrientes est. OF	30 metros Cable 1H	se encontraron dos
	x se reviso alumbrado del		cables seccionados
	Sustin		seccion y la linea
	AV. Hidalgo se retiraron		seccionados listos
	casos de adornos que estaban		el alumbrado para
	colgado en las alforjadas y		los adornos se
	se quite un cable de cobre		alimentaron del
	colgado de los semaforos		alumbrado del lado
	Calle San Antonio se repero		de abajo ya que
	en las Escobillas se repero una lampara		esta muy conectada
			en de base se repero

PERSONAL: José Juan, Jorge y Oscar

VEHICULO: 718

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____