


REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9-08-16	SE PUSO UNA CUCHILLA ONCE POZO DE CA EST DE LA COM DE VILLA INSUFICIENTES Y UNA LAMPARA 1 -FOCO Y 1-BAL. 150W.U.S. REPARADA	1 FUSIBCO 1 AMO 34.5V.UA	
9-08-16	SE REPARO POZO DE AGUA PUERTO DE LA COM DE SAN JUAN DCS REPARADO		
9-08-16	SE INSTALO UNA LAMPARA EN SAN JOSE DE RANCHOS Y SE REPARARON 3 LAMPARAS MTS	1 LAMPARA COMPLETA 150W 3-FOCOS Y 3-BALASTRAS 150W.U.S	

PERSONAL: Acoza Zeta Escobedo  
Antonio Dominguez Mta  
VEHICULO: #62

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: \_\_\_\_\_