




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
30-11-16	Calle Cruz y La Cruz Se repararon las lámparas que habían estado sueltas en la zona	Alcornoques y bombillas	Reparar Módulo de Refugio Quadrado S.
	Calle Cruz y La Cruz se reparó en la zona		Terminar quadrado S.
	Sombretillo se reparó y se alumbró en la Cruz y La Cruz	1 Bobina 220 1 fusible lamp de 1/4"	se cambió la bobina ya que se quemó y se cambió el fusible de 1/4"

PERSONAL: Alfonso y Oscar

VEHICULO: #134100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____