




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
30-11-16	Calle Matanzas La Cruz Se repararon las lámparas con el arreglo de la línea lámpara	2 focos y bombillas bom	OK
	Calle Cumayuno se reparó con lámpara		Merio de Refugio Arriola Arriola queda listo
	Sombretillo se reparó Línea de alumbrado en la Cruz y faros	1 Bobina 220 1 fusible de 1/2"	Se cambió la bobina ya que se quemó y se cambió el fusible de 1/2"

PERSONAL: a la vez y Oscar
VEHICULO: #134100

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____