




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24/Nov/16	- Se revisaron 4 lamparas en la telesecundaria de la Bateca.	1 Balastra 150w 2 Focos 150w 4 Fotocelulas. 3 Alamos	Se encontro cable reventado de 2 lamparas se soneto y quedan en funcion.
	- Se arreglo area de alumbrado de la calle Veracruz en la com de corrales.		- Se encontro con linea recalentada y se acomodó puente del fusible que estaba reventado se prendio y se checo amperaje y quedo en funcion.
	- Se verifico donde se iban instalar lamparas en la misma comunidad de corrales.		-

PERSONAL: Jorge - Oscar Omar - Jose Luis  
VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: La Bateca  
Gentilino Diaz L  
Coryzles



DELEGACION MUNICIPAL  
CORRALES  
Sombrerete, Zac.