

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

S O M I



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5-06-17	<p>Reparación monumento por el Banco</p> <p>H 5 BC Se reparo. Falla de area de alumbrado en el Conductor</p> <p>andador murillo se reparo una lampara Suburbana</p> <p>Callejon a barrio se reparo una lampara Suburbana</p> <p>Pozo San farina se reparo Faltan en el pozo de aguas Potable</p>	<p>Lamparas 220</p> <p>Numero 2</p> <p>1 foco 100 W</p> <p>1 foco 175W</p>	<p>Se encalza el Contador a medida las lineas recibien Indes se cambio queda 13to</p> <p>queda 13to</p> <p>queda 13to</p> <p>se encontro botado se hizo reparado gusto de client queda 115to</p>

PERSONAL Subana y Alderete y osca DELEGADO _____
 VEHICULO H 100 COMUNIDAD _____