


SOMBRERETE S.A. SOMBRES DE CALIDAD



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5-09-17	Com. El astillero se repusieron dos temporales y se reavizó un área de alambrado	1 foto y balastera adicionales metalicas 173x101 1 fotocaldas	El area de alambrado no se pudo arreglar ya que se necesitaba llevar la Green porque estaban con montañas en los 3 cubles secundarios
	Com. San Jose de Felix se fue y reavizó area de alambrado		Se encontraron los cables reventados y recalcitrados no se arreglo la falla ya que el clima no nos pudo dejar trabajar

PERSONAL: Jose Juan y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____