



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29-09-17	Com. San José de Parí Se revisaron y repararon 12 bombillos y 2 arcos de alumbrado	4 focos 150w 2 rielos 2 terminales para la base de iluminación 5 bombillos semiaurus usados que se instalaron en los arcos que estaban averiados	Las obs arcos que se revisaron van se encalaba la pasta termina averiada se dejó el alumbrado se encalaba directo, se encalaba en posible de 80 averiado se puntó se encalaba base del alumbrado una termina averiada se revisó se probó grupo 150w se revisó se encalaba se dejó el alumbrado #18

PERSONAL: José Juan Mauricio y Oscar
 VEHICULO: #18

DELEGADO:
 COMUNIDAD: