



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
8-03-18	Se va calle Belisario Dominguez la urbaniza se revisa y se puso falta de arena de alumbrado		La falta se crean hoy en las linea secundaria estaban la linea de alumbrado pegada con la tierra se despegaron se cavito la linea de coviente de alumbrado quedo listo
	Cami. San Rafael se revisa un area de alumbrado y se saca arena y lamparas	2 balastras y focas 150w	Las arena se cavito en las lineas de alimentacion con saca se sacaron guardo lista

PERSONAL José Juan Luis Gerardo y Oscar

DELEGADO \_\_\_\_\_

VEHICULO #100

COMUNIDAD \_\_\_\_\_