

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
20-07-20	SOM Col. el valle se revisaron y repararon dos lamparas 2 leds y 1 suber- bana Calle el Becerro y calle peñasca	2 fotocelda	se les limpio el sarro en las lineas quedaron listas
	A.Y. Diaz Ordaz se repararon dos lamparas leds	2 fotocelda	se dejaron directas ya que el problema esta adentro de la base donde va el medidor y tiene cuidado de los nuevos no podemos revisarlo ya que necesitamos traerlo
	calle neptuno se reparo una leds se limpio el sarro en las lineas		
	calle cantaro se reviso y reparo una suberbana se limpio el sarro en las lineas		
	se repararon dos lamparas leds en la calle 2da tepeyac		se limpio el sarro quedaron listas

PERSONAL Luiz Gerardo y Oscar

VEHICULO #13

DELEGADO \_\_\_\_\_

COMUNIDAD \_\_\_\_\_