



REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
23-02-17	Calle Ignacio Berroquea Col. Sombreado. No se veizo aseo de alumbado		Cables no sirven. Se necesita cambiar
	Calle <del>San Antonio</del> de Arguero Col. Sombreadillo se separa una lampara	1 foco y balastita 50w	
	Calle epistimaciona y Calle labero partido se repararon 3 lamparas		seles lampiro el seco guidoon 10spas
	Calle Kinopa Nacional se veizo area de alumbado		Es necesario este trabajo se sube
	Seles paros se fue el veizo area de alumbado		se trano el trasto traster no se pudo veizar

PERSONAL: Alba Zely R. Sosa

VEHICULO: \_\_\_\_\_

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_