


REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

SOMI



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24.05.17	Som. Badajoz Kenacuri sufre y dejó personal		
	Callejon Reina se conecta un farol ya que no estaba conectado	30 metros cable # 12	El farol estaba desconectado ya que se sobrecalentó el cable
	Com. San Jose de Felix se revisa interruptor que alimenta un area calle Principal	1 interruptor 3x60	el interruptor se quito ya que se quemaron la peluca se dejó listo
	Secretaria de seguridad publica unidad regional de seguridad ubicada antes de entrar al calle fermín a marzo se revisó area de alumbrado el medidor estaba quitado y se instaló se	1 balasto. 250w 3 faros 250 w 4 barras de 6 sockets para tubo de barro patines delegado	se revisó y se reportó ya que se había quemado el medidor para faros. Se reemplazó faros y se reemplazó el material de trabajo ellos

PERSONAL: Tuzentia, Jorge Yasset
VEHICULO: #160

DELEGADO
COMUNIDAD