



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

S.O.M.T.

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
7-0677	Sombreado calle alameda se instaló interruptor y se tendió cable para la alimentación del motor de la fuente calle paguaguay se revisó interruptor ya que no funcionó la medición no daba lectura	1 interruptor 1 pastilla termica 20 amps se usó cable #12	se encontró la falla averiguada se cambió el 1 pto se encontró interruptor averiado, se generaron la pastilla es necesario cambiar la pastilla

PERSONAL José Juan, Alberto, Esteban y Oscar

DELEGADO

COMUNIDAD

VEHICULO #100