




Hoja 178



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-05-16	papeo vial		se fue por la comianda
	se repararon 3 bombas	2 fotoceldas	se les limpió el sensor se cambiaron fotoceldas
	Ofi alumbrado se reorganiza para caso de emergencia se reorganiza el personal se reorganiza el trabajo se reorganiza el trabajo de mantenimiento de obras		
	Aquí les Sardan se reparó 1 lampara	1 - fotocelda	el area alimentada
	calle proboso se reorganiza se reorganiza	1 sensor de carga	Call 1785-280 Calle 1785-280
	falla de area de alumbrado	1 pastilla fusible 30 Amp	se cambio un puente
	entre se reorganiza y trabajo		se cambio un puente
	funcionamiento se reparo alumbrado		se cambio un puente
	campo nueva Bús 601 se reparo area de alumbrado		se cambio un puente
	porque la fotocelda se quemó		se cambio un puente

PERSONAL: Oscar Oviedo y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: