



PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
25/05/17	se reparo una lampera subteranea por el vibrador	se ocupo un foco de sodio de 100 wts	
	se reparo una lampera de la casa de la liconasa en la cal industrial	tenia las lineas trondadas	

PERSONAL: wuicho y jose dora

VEHICULO: # 18

DELEGADO:

COMUNIDAD: