


SOMBRERETE S.A. SERVIDOR PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
6-09-17	Som. Huertan de los Santos niños Calle las Flores se reviso para ver si se puede instalar una lampara		se reviso no hay poste ni linea pero si se puede instalar un poste y conectar la lampara quedaria de avisarnos cuando consegua el poste
	Com. la parada se reviso arrancando y cambia de agua potable a bombas. Esta bien el arrancando. Es el que esta mal		
	Com. Mesillas se repararon lampara		se encorba una linea se reinstala queda lista
	Com. Borfil se reviso y se reparo Pulla de area de ahumbrado		la falla se encorba en una linea de el centro de carga y se 1,5 TO

PERSONAL: Jose Juan, Eugenio y Oscar

VEHICULO: #100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____