



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOMBRERETE ZAC.
 2016 – 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DEPENDENCIA: Alumbrado Público

EXPEDIENTES: 01/2018
OFICIO: 05

ASUNTO: SE RINDE INFORME.

LIC. ROBERTO SANTOS PÉREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 PRESENTE

Por medio de la presente le presento a usted, el informe quincenal y el reporte de trabajo correspondiente del día 01 al 15 de Febrero del año en curso departamento de alumbrado público a mi cargo. Anexo relación del mismo.

Sin otro particular por el momento agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva prestar a la presente, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 Sombrerete Zacatecas a 16 de Febrero de 2018

Antonio Dominguez Martinez

EL JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO
 C. ANTONIO DOMINGUEZ MARTINEZ



DEPARTAMENTO
 DE ALUMBRADO
 PÚBLICO

Peribí
 16/ Feb / 2018
 OFICINA DE REGIDORES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOMBRERETE ZAC.
 16/02/18

- C.c.p. Ing. Arnoldo Saldivar Flores Encargado departamento de obras y servicios públicos para su conocimiento.
- C.c.p. Comisión de Regidores. Para su conocimiento.
- C.c.p. LCCYP Brenda Patricia Fernández Arenas titular de comunicación social
- C.c.p. Archivo

RECIBIDO OBRAS PÚBLICAS
 2018-2018
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOMBRERETE, ZAC.
 16/02/18

UNIDAD ADMINISTRATIVA
 MUNICIPIO DE SOMBRERETE
 20 FEB 2018
 RECIBIDO

RECIBI 16-02-18
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SOMBRERETE, ZAC.

INFORME QUINCENAL DEL DIA AL 15 DE FEBRERO DE 2018

	LUGAR	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO
06/02/2018	CABECERA MUNICIPAL	Se recogió cable que se instaló para los puestos que se instalaron en los portales	Ninguno
	SAN ANTONIO DEL CERRITO	Se revisó y reparo falla en el pozo de agua potable	1 fusible de 2 ampers
	GUARDERIA MUNICIPAL	Se reparó falla eléctrica	Ninguno
07/02/2018	COMUNIDAD MILPILLAS	Se fue a revisar pozo de agua potable y se restableció cuchilla	1 fusible de 1 ampers
	CABECERA MUNICIPAL	Se conectó línea que había dejado en la misma terminal se conectó en la otra ya que hubo fallas ya que a comisión se le cayó una cuchilla se quitaron los dos reflectores de 400 que se habían instalado. Boulevard el campesino se revisó el alumbrado ya que estaba prendido todo el día San Pedro se quitaron 2 reflectores que habían instalado	
09/02/2018	CABECERA MUNICIPAL	Calle Zacatecas se instaló una lampara reconstruida	1 lampara reconstruida 175 watts aditivos metálicos completa
	AV. BRACHO	Se reparó 1 lampara y se instaló 1 lampara reconstruida	1 foco y balastra de 175 watts mercurio 1 lampara reconstruida 175 watts aditivos metálicos completas
12/02/2018	CABECERA MUNICIPAL	Calle San Antonio se revisó área de alumbrado ya que tenía días que no prendía	2 terminales para medición
13/02/2018	COMUNIDAD PROAÑO	Se fue y reviso sistema eléctrica de pozos 4 y 5	Ninguno
15/02/2017	CABECERA MUNICIPAL	Se revisó falla de corriente en el alumbrado de la cancha de futbol rápido	Ninguno
14/02/2017	CABECERA MUNICIPAL	Se fue a la bodega del ferrocarril de alumbrado público se hizo limpieza y	Ninguno

		se revisaron balastras para ver si servian	
--	--	---	--