



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-06-2020	Se chequeó e instaló el Plafondor eléctrico en el tinaco de la azotea de la presidencia de Sombrerete.		
	Se fue a la comunidad de <b>el rebaje</b> donde se chequearon y repararon 02 lámparas.		Se cambió una lámpara y la otra se reparó ahí mismo.

PERSONAL Benio - h. Zerardo

VEHICULO #62

DELEGADO \_\_\_\_\_

COMUNIDAD \_\_\_\_\_