

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
8-08-16	SE REVIZO FALLA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE SAN JUAN DEL REFUGIO Y SE PUSIERON CUCHILLAS EN EL TRANSFORMADOR DEL POZO		LAS CUCHILLAS LAS HABIA QUITADO PERSONAL DE CFE Y SE ENCONTRO UN APLICADOR DE 33KVA DAÑADO
	SE COLOCO INTERRUPTOR EN LA COM, 1- INTERRUPTOR DE 3X60 ESTANCIA DE GUADALUPE		

PERSONAL: OSCAR ESTRADA, ALDONZETH Y ANTONIO DOMINGUEZ MTZ

VEHICULO: #C2

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____