




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
7-10-16	con Estación de Control de se basca al encargado del pozo para verificar		No se encontro el empujado y no nos supieron dar razon
	con. La Bafeg se reviza area de alumbrado y se separaron 17 lamparas	9 fotocelulas focos 150 W 5 focos 250 W 2 focos 70 W 1 Focos 175 W 3	a la Mayoría se les limpio el soco y los cables que las alimentan del hilo secundario

PERSONAL: Nieves Jorge y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____