



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16-07-15	parque VEHICULO		se fue por el vehiculo #13
	Calle allende se instalaron lamparas leds	1 lampara leds	2 metros cable #12
	Collegio allende se instalo una lampara	1 abrazadora tubo lampara	
	Calle Felipe aguiel se puso a realizar una casa la instalacion electrica	1 lampara completa subestructura en la parte que es 150W 1 abrazadora	se instalo estubo o se cura
	Calle Santa Rosa plaza la doncella se instalaron lamparas leds	2 lamparas leds	2 tubos 2 abrazadoras 6 metros cable #12
	priv. don cecilia se instalaron lamparas leds	2 lamparas leds	2 abrazadoras 6 metros cable #12
	Calle Juvenis se instalaron lamparas leds	2 lamparas leds	2 abrazadoras 2 tubos 6 metros cable #12
	Priv. San salvador se cambio una lampara	1 subestructura	la parte que se quito para la servicio

PERSONAL: Jorge y Oscar  
 VEHICULO: #13

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_