



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-08-15	parque Vethueta	1 reflector 300w 20 metros cable #12	se fue por el vehículo y se instala un reflector
	Com. San Martín se reparan lamparas se acabo de poner reflectores y interruptores	2 micas 2 baterías 150 W 2 focos 150W	había de poner interruptor y un reflector se conectaron quedando listos a varias lamparas se les limpio el barro
	Calle Tubos co 8 - lamparas	2 - Micas 2 - Baterías 150W 2 - focos 150W	no había se encontrado en el transformador se revisó y se reparó se revisaron los interruptores y se revisó
	Com. San Antonio del Tepalcate se reviso fozo de agua potable		
	Com. Flores Garcia se reviso fozo de agua potable		

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____