



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---------|---|--|---------------|
| 7-11-16 | EX. Hacienda Zaragoza se separaron 11 postes en diferentes calles y un área que alimenta 4 postes | Fotos 150W 6 Lubres 150W 6 Fotoceldas 6 Pines 2 Socket 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: Osvaldo y Oscar DELEGADO: _____
VEHICULO: #18 COMUNIDAD: _____