



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-04-16	porque se hicieron		se fue por la
	de ahí alambros se cargo		carra
	material eléctrico		
●	Calle Toron de Zantecas	1 foco y balasto 150w	
●	Calle Hímnico Nacional	1 fotocelda	
	Calle Juan Diego Sesepea	1 fotocelda 1 foco 100w 1 mira	se limpió el foco
	una lampara	1 fotocelda 1 socket	y falso contacto
●	Faro de Joxa se separa una lampara	1 fotocelda	falso contacto
	4 metros de los 5 metros de altura	1 foco 150 w	1 fotocelda
	se separa una lampara	1 fotocelda	1 fotocelda
	Collejos de los Flores se separa una lampara	1 foco y balasto 100w	1 fotocelda
	se repara se cambio foco	1 foco inyectante 100w	

PERSONAL: _____ DELEGADO: _____

VEHICULO: _____ COMUNIDAD: _____