SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
23/11/16	SE REPARO 1 LAMPARA EN	3 BALASTRAS DE 150 WTS	
	LA CALLE VENUSTIANO	3 FOCOS DE 150 WTS O WTS	
	CARRANZA Y 1 EN LA CALLE	3 FOTOCELDAS	
	BENITO JUAREZ 1 EN LA		
	CALLE VENUSTIANO		
	CARRANZA BARRIO EL		
	CONSUELO Y HASIENDO		
	CENSO DE LAMPARAS DE		
	LA CABECERA MPAL		

PERSONAL: EUGENIO ALMEO

DELEGADO: _____

VEHICULO: A100

COMUNIDAD: CABECERA MPAL