




REPORTES DE TRABAJO
 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
11/11/16	SE TRABAJÓ EN EL POZO DE ESTANCIA DE GUANALUPE SE ENCONTRARON 2 CUCHILLAS 1 FOCOS DE 100 WTS 2 AMPERES SE LES PUSO EL FUSIBLE EXCEDE SU FUNCIONAMIENTO NOT SE ARRREGLARON 2 CAMPANAS EN LA CABECERA DE LA CALLE EN LA CALLE HIMNO NACIONAL	4 FOTOCÉLULAS 1 BARRA DE 100 WTS 2 FUSIBLES PARA ALTA TENSION	

PERSONAL: EUGENIO ALDER
 VEHICULO: #100

DELEGADO: CARLOS MATEO
 CABECERA DE GUANALUPE
 COMUNIDAD: ESTANCIA DE GUANALUPE