



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-01-16	SE DIO MANTENIMIENTO EN LINEA DE PROBLEMA	1 SOCKET, 1 FOLIO, 1 TRAMO DE CANALITA DE 3/4 y 4 MT DE CABLE BURETA #14	
12-01-16	SE TRABAJO EN OFICINA DE CATATRO	1 BALASTRA 2X74 Y 2 CABLES FLUORESCENTES DE 74W Y UNA DE 40W	
	SE INSTALO UNA LAMPARA EN SANTIAGO DE LA HERRADURA	1 LAMPARA COMPLETA ISOW.V.S	
	SE ARREGLO 1 LAMPARA EN EL ARENAL	1 FOTOCELDO	

PERSONAL: Antonio Ramirez M

VEHICULO: _____

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____