



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
9-10-15	Ofi. alumbrado Suxteparqu 3 Lámparas Vnustagno Lanzada se del por el vehículo #13	2 = FOTOCÉLMAS 1 = FOCO 70w	se cargo material en el vehículo #620 se bajo material de la 62 y se cargo en la 620
	Ofi. alumbrado se consiguió vate para Gasoline		
	En la calle accioga por la com		se ayudo a bajar falla de alumbrado
	Ex Zaragoza se repararon 12 lámparas abastantes en el capellon y 3 en calles de la Misson con total 15	4 balastus 150w 14 focos 150w 1 balastu y foco 100w	
	Gasolinea se cargo Gasolinea		



DELEGADO: [Signature]  
 DELEGACIÓN MUNICIPAL  
 EX. CALLES DE LA ZONA  
 COM. CALLES DE LA ZONA  
 TAC.

PERSONAL: Saul y Oscar  
 VEHICULO: #13