



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-01-16	Gestral carionera se fue para crear el transformador de alumbrado y oficinas de la oficina central	2 fusibles 1 amp	Se revisa comiende de llegada al transformador y salida se desop la falla se encuentran en los aperturas los Espalzo una tira de plástico que utilizaron para la mesa que abren y estaba practicada a guado foto
	Ofi alumbrado se consiguio vale para la camioneta #13 para la casavina		
	aportado se reviso alumbrado donde estaba politiza Estabil 2 focos 250 w se separaron y lamparas	2 focos 250 w 2 focos y balastres 150 w	
	Colo Hidalo se reviso Areas de Alumbrado		La falla se encontro en las 2 que pasaron a ser funcionales (W)

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____

PERSONAL: Antonio Oscar

VEHICULO: #62 y 13