



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
19-08-08	Porque ve Hicelid Rancho lo purificadora, se repara una lámpara Ofi agua potable se fue y recibió un apartamiento	1-Foso y 1-bah. ISO W. 1-Foto celda	Se fue por la computadora
	pronto pozo # y se fue la cambiar el apartamiento		No se cambio por estar lloviendo No se podía entrar por los caminos
	Pozo aguaneta fue esta ubicado en los pozos de procura se fue para realizar trabajo de conexión		No se pudo hacer porque no se pudo entrar por el agua
	Ofi agua potable		se cubrió el apartamiento

PERSONAL: Sosa y Oscar
VEHICULO: A13

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____