



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-06-16	SE ARRIBACION 7 LAMPARAS EN LA CARR. DE SAN MARCOS A ZAPACOZA	5 BAJOS DE 15 PULGADAS Y 4 PISO REDONDOS	

PERSONAL: OSCAR OMAR MORALES  
 ANTONIO DOMINGUEZ MIZ  
 VEHICULO: H62

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_