



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-05-11	SE PUSIERON 2 CORTECILLOS EN EL TRANSFORMADOR DEL POTO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE CORRALES	2 FUSIBLES 1 AMB 34.5 KVA	
12-05-11	SE ADELGO UNA LAMPARA EN LA COM. DEL ASFILICHO	1 BARRASTA Y FOCO 150 W 110 V Y UNA FOTO ECUA	

PERSONAL: Tomas Zamora Garcia
Antonio Dominguez Mtz

VEHICULO: HG2
 DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____