REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
8-02-16	porque vehiculer se fue por el vehiculo #13		
	el astillero se fue y se apoyo con la Grua para instaler los 4 tubos nuevos pendientes.		Se saco tuberia y bomba para instaler los 4 tubos nuevos pendientes, que quedaron de instalarse ya que el viernes se dejo trabajando con 3 tubos la bomba porque 4 tubos estaban rabujeados y en mal estado queda listo el pozo

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____