Hoja #60

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29-01-16	parque vehicular se fue		
	por el mueble #13		
	Cabezera municipal se		
	repararon 13 lamparas en		
	diferentes calles		
	1 calle ernesto Montanes		se limpio el sarro
	1 Callejon el rezote	1 foco 100 w	
	1 laboro patrio	1 foco 100 w	
	5 encalle del campo Beisbol de la Vera	5 focos 150 w	
	1 lomas del consuelo calle san salvador	1 fotocelda y foco 150 w	
	1 farol abortante frente al templo la soledad	1 foco 100 w	
	1 calle los cruzes el peñusco	1 foco y balastra 150 w 1 fotocelda	
	1 calle yucatan	1 foco y balastra 150 w 1 fotocelda	
	1 Jana maro con magnesio	1 foco y balastra 150 w 1 fotocelda	

PERSONAL: Saul y Oscar

DELEGADO: _____

VEHICULO: _____

COMUNIDAD: _____