

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
21/9/15	SE PUSO 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 50 AMPERES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE FLORES GARCIA SE REPARARON LAMPARAS EN 2 FOCOS 1 3 - BALASTRAS BARRILES NUEVO		

PERSONAL: SALVADOR ALDER
 VEHICULO: F100
 DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: COMUNIDAD DE FLORES GARCIA