




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
4-07-16	SE REPARARON 2 CUCHILLAS EN EL CARGO DE RECAMBIO DE AGUA POTABLE DEL POZO DE SAN JOSE DE FELIX Y SE CAMBIARON LINEAS RECARGADAS ANILASMA	2 FUJAS 3/4 INCHAS 1 AMP	 JAIMÉ RUPERIO GUIMTO REPRESENTANTE DEL AGUA POTABLE
4-07-16	SE REVIÓ INSUMCIÓN ELECTRICA DE LA LICUADA DE SAN JOSE DE FELIX		
4-07-16	SE PUSO UNA CUCHILLA EN EL TRANSFORMADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL POZO DE AGUA DEL CASADITA Y STAMPARRAS	1 FUJAS 3/4 INCHAS 1 AMP 5-FOCOS Y 5-BAL 150W.	SE ENCONTRÓ QUEMADO EL CENTRO DE CARGA Y UN PASTILLAS

PERSONAL: JORGE CANELOS
ANTONIO DOMINGUEZ MR
 VEHICULO: #52

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____