



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5/AG/15	CAMBIO DE BOBINA	1 BOBINA A 220 1 FOTOCELU	FUE INSTALADA EN EL CERCO EL SOMBRERINO
	INSTALACION DE 1 FAROL	1 BALAST FOCO 100 W SODIO	SE INSTALO EN CALLE HIDRALCO CON UN SODIO
	ARREGLO DE 1 SUB.	1 BALAST 1 FOCO DE 150 W	SE INSTALO EN CALLE SAN BARTOLOMEO DETRAS DE LA CASA DE LA SANCHEZ?
	ARREGLO DE 1 SUB. CALLE ALAMEDA	1 BALAST y FOCO DE 150 W.	
	ARREGLO DE 1 SUB. CALLE 11 DE JULIO OJO DE AGUA LA BATEA REVISION DE POZO	1 BALAST y FOCO DE 150 W.	

PERSONAL: TOMAS ZAM, SAUL M,

DELEGADO:

VEHICULO: 100 FORD

COMUNIDAD: CANCERNA