




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
7-10-16	com. Estancia de Guadalupe se busco al encargado de pozo para revisarlo		No se encontro el encargado x no mas supieron dar razon
	com. la Batea se revisa area de alumbrado y se separaron 17 lamparas	9 fotoceldas focos 150W 5 bolastos 250W 2 focos 70W 1 focos 175W 3	a la mayoria se les limpia el soco a las cables que las alimentan del hilo secundario

PERSONAL: Nieves Sarge y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____