



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
3/11/16	SE FUE A LA COMUNIDAD DE FRANCISCO MADRINO A REVISAR UNA INSTALACION DE UNA CASA VINO LA SBA A REVISAR EL APORTE LA CUAL SE CONCORDO BIENA LA INSTALACION Y SE APORTE 2 LAMPARAS EN LAS ESCOBILLAS	2 FOTOSCELAS	

PERSONAL: NIEVES ALBERT

VEHICULO: #10

DELEGADO: CABECEO A M PAL
COMUNIDAD: FRANCISCO MADRINO