REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-05-16	SE ARREGLO FALLA DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COM. DE RAN DE GUADALUPE		SE CAMBIARON LINEAS RECALENTADAS
27-05-16	SE ARREGLARON 4 LUMINARIAS EN LA COM. DE SAN JOSE DE FELIX Y UNA AREA QUE TENIA CORTO	3 BALASTROS 3 FOCOS 150w SV 4 FOTOCELDAS	

PERSONAL: TOMAS ZAMORA GARCIA
ANTONIO DOMINGUEZ MTZ

VEHICULO: #C2

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____