



Hoja # 61



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-02-16	ofi alumbrado se saca material electrico y se cargo		
	porque se trabajo se fue por el vehiculo #13		
	planta tratadora de aguas residuales se repararon 6 lamparas aborrotante	4 balastos y focos / 50w #1 foco / 50w #2 foco / 100w	
	celle palma se reparo una lampara		se limpian seco

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_