


Hoja 33



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
15-06-16	pagar vetriculas		se fue por camioneta #13
	Semaforos del centro	2 focos incandescentes 22 volts	se cambiaron dos focos incandescentes
	Ofi alumbrado se cargo material electrico a la camioneta #13		
	Callejon 3 de mayo se instalo una lampara y se tendio linea y se reparo otra	1 lampara usada completa 40 metros cable 17A 1 fso y 6 metros 150w cable	150w la lampara se les dio el cable
	Calle Hincio Nacional Calle Fco. villa el paraiso		se reparo un area de cableado y se tendio linea y se reparo el cable de alimentacion de las lamparas

PERSONAL: Saul y Oscar

DELEGADO: _____

VEHICULO: #13

COMUNIDAD: _____