


REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24/11/16	se puso una lampara OV en el serrito de Guadalupe se chocaron dos mas ov en el serrito de Guadalupe	se ocupo una busa para fotosaida	La let que esta en la calle los an dajes no fun ciona esta fundida
	se cambio una ov por una suburbana en Sta Rosa Pasando el puente se Retiro una suburbana en calle Alameda se Retiro una comatida en calle santioso subiria # 242 se instalo el cable que se Avian Robado en calle San Gonzales ortega se le puso uno mas uno se choco una lampara en la calle las Peñas	se ocupo una fotosaida	

PERSONAL: ~~Isabel~~ Diana Oscar Omar ausenio delegado: Eduy  
 VEHICULO: #18 COMUNIDAD: serrito de Guadalupe