


Hoja 27  
Hoja 31



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
25/04/16	se reparo el interruptor de la calle Alameda	se le puso foto se da y un metro de cable del	
●	se reparo otro interruptor de la calle Alameda	#8	
	se checo otro interruptor por la calle Alameda en un lugar con cura		
	se puso Alambre el Reloj de la capilla del Sarrifo y el Reloj de Santa Ana y el Reloj de San Francisco.		
●	se conecto la luz en el DIF Al Carro de topografía se instalo el reflector en la escalera principal		

PERSONAL: Alder Jose Juan y Oscar Omar DELEGADO: \_\_\_\_\_

VEHICULO: #18 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_