

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24-09-15	porque vechicular		se fue por el vehículo #13 se encontró descargado y a una altura de 2.10 metros
	A.V. Falgo se retira poste que estaba frente a Asoreña y se cargo en la camioneta		
	Calle Chihuahua y Calle Cenitro de Gr. Unidad deportiva	1 foco y balastro 1 fotocelda 50w	se instato poste se fue por otro poste fue tenian se instato en seguida del otro
	Calle Chihuahua y Calle Huacatah el Coran el Calle Agustín A.V. Falgo en la Esperanza	1 foco y balastro 150w 1 fotocelda	se reparo una lampara se reparo una lampara se reparo una lampara se reparo una lampara se reparo una lampara
	Calle Jofre y Calle Huacatah	1 foco y balastro / 1 fotocelda	

PERSONAL: Saul y Oscar  
 VEHICULO: #13

DELEGADO:  
 COMUNIDAD: